


10-36M2	1936-1940	EL 61ci, Knucklehead, Zylinderköpfe Komplett-Kit: mit Ventilen, Kipphebeln, Kipphebel-Blöcken, Knuckleheads Kipphebel-Gehäuse, Abdeckblechen, der Einlassbereich entspricht der späteren FL 41-47 Ausführung, ers. OEM 9-36F, 10-36F, 16697-40
10-36M1	1936-1947	EL 61ci 1936-1940, FL 74ci 1941-1947 Knucklehead Zylinderköpfe mit Ventilen, mit 18mm Zündkerzengewinden, ers. OEM 16697-40
10-48M6	1948-1954	FL 74ci Panhead Zylinderkopf-Set Komplett-Kit: mit Ventilen, Federn, Kipphebeln und Blöcken, mit Panhead Auslass und Shovelhead Einlass, ers. OEM 16700-48, 16702-48
10-55M1	1955-1962	FL 74ci Panhead Zylinderkopf-Set, Komplett-Kit: mit Ventilen, Federn, Kipphebeln und Blöcken, mit Panhead Auslass und Shovelhead Einlass, zum Gebrauch mit Serien- Nockenwellen, ers. OEM 16700-55, 16702-55
10-63M1	1963-1965	FL 74ci Panhead, Aussenöler, Zylinderkopf-Set Komplett-Kit: mit Ventilen, Federn, Kipphebeln und Blöcken, mit Panhead Auslass und Shovelhead Einlass, für 74ci und 80ci Shovel Zylinder, ers. OEM 16700-63, 16702-63
10-66M2	1966-e1978	Shovelhead 74ci, FL 66-e78, FX 71-e78, komplett mit eingebauten Ventilen und Ventilfedern, Bleifrei, für O-Ring Manifold-Dichtung, ers. OEM 16700-66, 16702-66
10-78M1	1979-1984	Late Shovelhead 80ci, FL, FX 79-84, komplett mit eingebauten Ventilen und Ventilfedern, Bleifrei, für Rubberband Manifold-Dichtung, ers. OEM 16700-78, 16702-78



Zündkerzen für Modelle 1948 - 2016 Lieferung Stückweise:

RJ12YC	1948-1974	FL Panhead 1200ccm
	1954-1956	KH-Modell, ers. OEM 3-4, 32307-58, 32301-60, 31629-78
	1957-1978	XL, XLH, XLCH Sportster®
RH8C	1972-1978	XL, XLH, XLCH Sportster® 1000ccm, ers. OEM 4, 31629-78
RL82YCC	1979-1985	XL Sportster® Modelle, ersetzt OEM 4R5, 32301-80
RN11YCC	1975-1981	FX, FL Shovelhead 1200/1340ccm
	1984-1999	Evolution® Big Twin Modelle mit Vergaser
RN12YC	1975-1981	FX, FL Shovelhead 1200/1340ccm ers. OEM 5R6A, 32311-83
	1984-1999	Evolution® Big Twin Modelle mit Vergaser
RN13LYC	1982-1984	FX, FL Shovelhead 1340ccm niedrige Verdichtung, ersetzt OEM 5RL, 32312-78A
RA8HC	1986-2016	XL Sportster®
	1988-1995	Buell®
	1999-2016	Twin Cam® TCA/TCB 88/88B, ers. OEM 6R12, 32317-86A
RA6HC	1996-2007	Buell®
	2002-2016	VRSC V-Rod®, ersetzt OEM 10R12A, 27671-01K, 32335-04