

Hinterräder Servicar GE 1937-1950, paarweise:

| Komplettrad | Nabe | Speiche | Felge |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 7251-37B | 18" schwarz | Edelstahl | schwarz |
| 7251-37D | 18" schwarz | Edelstahl | verchromt |
| 7251-40B | 16" schwarz | Edelstahl | schwarz |
| 7251-40D | 16" schwarz | Edelstahl | verchromt |

Ersatzteile für Servi Car GE 1932-1973

| | |
|------------|--|
| 7120-32A | Ritzel, Hinterachse GE 1932-73, 37 Zähne, ers. OEM 82860-32 |
| 7149-38 | Lagergehäuse mit Timkenlagerring, im Differential, GE 1938-73, ers. OEM 83098-38 |
| 7238-39 | Bremsgestänge hinten, GE 1939-50, ers. OEM 83697-39 |
| 7303-32A | Hilfsrahmen, für Metallbox GD, GDT 1932-41, GE 1942-E67, ers. OEM 84506-32 |
| 7305-32 | Blattfeder rechts, GE 1932-47 |
| 7306-32 | Blattfeder links, GE 1932-47 |
| 7310-32 | Montagegestange, Blattfedern GE 1932-73, ers. OEM 47808-32 |
| 7319-42 | Feder, Hilfsrahmen, GE 1942-73, ers. OEM 84640-42 |
| 7370-37A | Verkleidung vorn, Box Richtung Sattelpofosten, GE 1942-1964, ers. 85000-37 |
| 7381-39A | Schutzbleche, rechts und links, GE 1939-1954, ers. OEM 85042-39, 85040-39 |
| 7386-39 | Zierleisten, Schutzbleche rechts und links, mit Clips, ers. OEM 85101-39, 85102-39 |
| 7405-42SET | Stossdämpfer hinten links und rechts, Servi Car GE 1942-1973, ers. OEM 85202-42 und 85203-42 |

Teile für Abschleppbügel:

| | | |
|----------|---------------|---|
| MM7039A | OEM 82049-32 | Klemm-Einheit kpl., gebraucht, GE 1932-1957 |
| MM7040 | OEM 82050-49A | Klemme oben, Standard, GE 1949-1965 |
| MM7047A | OEM 82055-49 | Klemme oben, Spezial, GE 1949-1956 |
| MM7047 | OEM 82055-48 | Adapterplatte, für Cadillac, Hudson, Studebaker |
| MM7047B | OEM 82055-57 | Klemme oben, Chrysler 1958,1960,1961, Dodge 1958,1959,1961, Mercury Pontiac 1958, Lincoln 1960, Buick 1961 |
| MM7047C | OEM 82055-61 | Klemme, Oldsmobile Station Wagon 1961 |
| MM7050 | OEM 82060-49 | Klemme unten mit Gewindebolzen 30cm, Servi Car 1949-65 |
| MM7050A | OEM 82060-49 | Klemme unten mit Gewindebolzen 35cm, Servi Car 1949-65 |
| MM7050B | OEM 82060-49 | Klemme unten mit Gewindebolzen 37cm, Servi Car 1949-65 |
| MM7051 | OEM 82060-60 | Klemme unten mit Gewindebolzen, Servi Car 1949-65 für Lincoln 1960, Buick, Oldsmobile, Pontiac 1960-1961, Cadillac, Chrysler, Ford 1961 |
| MM7038 | OEM 82067-49 | Distanzstück, Klemmschraube, GE 1949-65 |
| MM7058 | OEM 82095-49 | Hand-Klemm-Schraube, GE 1949-1965 |
| MM7060 | OEM 82119-49 | Seitenplatten-Einheit, Abschlepphaken, GE 1949-65 |
| MM7063 | OEM 82160-49 | Mittelwelle, Seitenplatten-Einheit, Servi-Car GE 1949-65 |
| 7009-47N | OEM 82195-47 | Schraubhalter, Abschleppvorrichtung, GE 1947-65 |
| 7072-48N | OEM 82301-48 | Zusatz-Klemm-Set, für Loch in der Stoßstange, Servi-Car GE 1947-1948 |
| 7072-49N | OEM 82301-49 | Zusatz-Klemm-Set, für Loch in der Stoßstange, Servi-Car GE 1949-1950 |
| 7077-48N | OEM 82310-48 | Hand-Nuß Kit, Abschlepphaken Servi-Car GE 1947-1956 |
| 7078-48N | OEM 82320-48 | Klemmbolzen-Einheit, Abschlepphaken Servi-Car GE 1947-1956 |
| 7086-48N | OEM 82364-48 | Schraubmutter, Kugelkopf, GE 1947-65 |



7405-42SET

Servi Car Stoßdämpfer hinten 1942-1973

Die Lieferung erfolgt paarweise.

| | |
|------------|---|
| 7405-42SET | Stossdämpfer hinten links und rechts Servi Car GE 1942-1973, ers. OEM 85202-42 und 85203-42 |
|------------|---|

Welcome to
Milwaukee-Motorcycles
Supply for antique & modern Harley-Davidson® Motorcycles and Custom-Bikes

FON +49 (0) 2384 9200 - 76, FAX -69
www.milwaukee-motorcycles.de